Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал "ПОСММ"					
Служба заместителя главного инженера (Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.21, лит. Е)					
11. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном рабочем положении до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	- ст. мастер ОЭСиИ	
	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения	постоянно	- ст. мастер ОЭСиИ	
	При произведении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	- ст. мастер ОЭСиИ - зам. главного энергетика	
Служба заместителя главного инженера (Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.9)					
12. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном рабочем положении до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	- ст. мастер ОЭСиИ	
	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения	постоянно	- ст. мастер ОЭСиИ	
	При произведении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	- ст. мастер ОЭСиИ	

Гараж №1 (Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.9)					
Объединенная ремонтная мастерская					
31. Аккумуляторщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в позе стоя до 60% за смену	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник ОПТ	
32. Вулканизаторщик	Учитывая тяжелые условия труда,с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе факторы воздействия на организм человека	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник ОПТ	
	При работе по ремонту покрышек использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	начальник ОПТ	
33. Маляр	При осуществлении малярных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	начальник ОПТ мастер участка	
34. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном рабочем положении до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник ОПТ	
	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения	постоянно	начальник ОПТ	
	При произведении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	начальник ОПТ	

35. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном рабочем положении до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник ОПТ	
	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения	постоянно	начальник ОПТ	
	При произведении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	начальник ОПТ	
Гараж №2 (Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.24)					
Ремонтная зона					
47. Маляр	При осуществлении малярных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	начальник гаража, ст. механик	
48. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном рабочем положении до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник гаража, ст. механик	
	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения	постоянно	начальник гаража	
	При произведении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	начальник гаража	
Гараж №3 (Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.21, лит. Е)					
Ремонтная зона					
60. Аккумуляторщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в позе стоя до 60% за смену	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	- начальник ОПТ	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала		Ахмеджанов Фуркат Юсупович	09.01.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера филиала		Лизунов Олег Владимирович	09.01.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник гаража №1		Копейкин Алексей Иванович	09.01.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник гаража №2		Алиев Тофиг Шахризаевич	09.01.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник гаража №3		Чалин Сергей Степанович	09.01.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ЭПС-8		Киселев Алексей Михайлович	09.01.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник службы эксплуатации		Горячева Ольга Александровна	09.01.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда 1 категории ОКУТ УОТ ГУП "ТЭК СПб"		Вовк Татьяна Ивановна	09.01.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель ЦКП		Алаева Екатерина Александровна	09.01.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3883		Рябова Алия Исхаковна	17.12.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

61. Маляр	При осуществлении малярных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	от. мастер дежур. зоне	
62. Слесарь по ремонту автомобилей	При приготовлении краски использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	от. мастер дежур. зоне	
63. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном рабочем положении до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	- начальник РМ - от. мастер	
	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения	постоянно	от. мастер дежур. зоне	
	При произведении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	от. мастер дежур. зоне	
Ремонтная зона ЭПС №8 (Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.17)					
88. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном рабочем положении до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник РМ мастер	
	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения	постоянно	мастер дежур. зоне	
	При произведении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	мастер дежур. зоне	

Дата составления: 17.12.2018